

№ 07-495 от «06» 09 2016 г.

ООО «4x4спорт»

Адрес: 123007, Москва г, Магистральная 5-я ул, дом № 15

Информационное письмо.

Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «НТЦ АВТОЭКСПЕРТ» (аттестат аккредитации № RA.RU.11OC13 от 09 апреля 2015 года) информирует Вас о том, что указанная ниже продукция **не включена** в перечень объектов технического регулирования, подлежащих подтверждению соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011) утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 09 декабря 2011 года № 877:

<i>Наименование продукции</i>	<i>Код ТН ВЭД</i>
<i>Редукторы для переоборудования ведущих мостов в портальные автомобилей УАЗ моделей 3162, 3163, 2363, 2360, 3151, 3153, 3741, 3909, 2206, 3962, 3303, 3909 и их модификаций, производства «Tibus Offroad Ltd & Co KG», без внесения изменений в конструкцию подвески, штатной рулевой и тормозной систем.</i>	8483409000
<i>Редукторы для переоборудования ведущих мостов автомобилей LandRover модели Defender, RangeRover Classic, Discovery в портальные, производства «Tibus Offroad Ltd & Co KG», без внесения изменений в конструкцию подвески, штатной рулевой и тормозной систем.</i>	8483409000
<i>Редукторы для переоборудования ведущих мостов автомобилей Mercedes модели G в портальные, производства «Tibus Offroad Ltd & Co KG», без внесения изменений в конструкцию подвески, штатной рулевой и тормозной систем.</i>	8483409000
<i>Редукторы для переоборудования ведущих мостов автомобилей Jeep различных моделей в портальные, производства «Tibus Offroad Ltd & Co KG», без внесения изменений в конструкцию подвески, штатной рулевой и тормозной систем.</i>	8483409000
<i>Редукторы для переоборудования ведущих мостов автомобилей Toyota Landcruiser в портальные, производство «Tibus Offroad Ltd & Co KG», без внесения изменений в конструкцию подвески, штатной рулевой и тормозной систем.</i>	8483409000

Оформление сертификата соответствия и принятие декларации о соответствии не требуется.

Руководитель ОС ООО «НТЦ АВТОЭКСПЕРТ» _____

В.П. Соловьев

